


USB デバイスドライバのインストール確認方法

2011/06/24


フラッシュサポートグループ株式会社

技術部 技術課

1. PC の電源を ON します。
2. ライタと PC を USB で接続します。
3. ライタの電源を ON します。
4. デスクトップ上の[マイコンピュータ]を右クリックします。
5. 表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。
6. システムのプロパティが開きますので、[ハードウェア]タブをクリックします。



7. [デバイスマネージャ]をクリックします。



8. デバイスマネージャの[USB(Universal Serial Bus)]に[FSGUsb.Sys USB I/F]が有ることを確認して下さい。

